



BESTÄTIGUNG

Hiermit bestätigen wir, dass das Kassensystem

Ditron ZIP-02

weder mit einer TSE-Einheit aufgerüstet werden kann noch auf den Stand der DSFin-VK gebracht werden kann.

Das oben aufgeführte Kassensystem ist eine proprietäre sogenannte ROM-Kasse ohne Betriebssystem und ohne ausreichendem Speicher.

Rodgau, den 15. Oktober 2019

Daniel Daon
Geschäftsführer